

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:56 روز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترک دیوار یکباب ساختمان در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، خیابان شهید ترابی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ترک قسمتی از ملک همجوار گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و اخطار کتبی توصیه های لازم به مالکین ملک های مذکور ارائه گردید.

