

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:18 روز شنبه دوازدهم بهمن ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار تازه احداث شده واقع در شهریار، کردزار، انتهای خیابان امام خمینی(ره)، طبقه فوقانی املاک آتیه سازان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 201 امپریه و 101 مرکزی را به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید وزش باد منجر به ریزش دیوار تازه بنا شده گردیده بود که خوشبختانه مصدومی نداشته و با رعایت نکات ایمنی محل مذکور با نوار خطر محصور و توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

