

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه پنجم تیر ماه نود و یک ساعت 11:31 یکدستگاه بیل مکانیکی سازمان آب مشغول حفاری بوده که با اصابت بیل به لوله گاز منجر به ترکیدیگی لوله گردیده که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی محل و جلوگیری از خطرات احتمالی با همکاری امداد گاز اقدامات لازم صورت پذیرفت.

