

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:32 روز یکشنبه چهارم آبانماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو L90 واقع در شهریار، خیابان آهنگران، خیابان امام علی(ع) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت سپر و چراغ عقب سمت راننده طعمه حریق شده که بخشی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل کنترل و ضمن اعزام راننده مصدوم به بیمارستان توسط اورژانس، آتش نشانان شهریار نسبت به اطفاء کامل و ایمن سازی محل اقدام نمودند و توصیه های لازم را به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

