

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست و دوم مرداد ماه نودویک ساعت 01:30 بامداد حیات یکباب منزل مسکونی به علت جمع شدن زباله در زیر پل منجر به آبگرفتگی کوچه و ورود آب به داخل منزل گردیده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار و همکاری واحد خدمات شهر شهرداری مورد برطرف گردید.

