

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:05 روز چهارشنبه ششم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی یک نفر از شهروندان واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان معلم، فواصل خیابان ششم و هفتم غربی، کوچه ولیعصر (عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و مشاهده گردید یک واحد پنجاه متری در اثر نشت گاز منواکسید کربن (استفاده از لوله آکاردئونی آبگرمکن، نصب دودکش در نما، عدم استفاده از کلاهک در پشت بام، مسدود نمودن دریچه کولر و...) منجر به گازگرفتگی کودک پانزده ماهه گردیده بود که توسط اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و توصیه های لازم توسط آتش نشانان شهریار به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

