

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

بر اساس این گزارش ساعت 18:04 روز شنبه نهم مهرماه هزار و چهارصد و یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک نفر در زیر خودرو واقع در شهریار، بلوار شورا، قلعه نصرت گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مکانیک سیار خودرو به علت خارج شدن جک در زیر خودرو محبوس شده بود که توسط افراد حاضر در محل از زیر خودرو خارج و با حضور آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل محل جسد مذکور تحویل عوامل مربوطه گردید.

مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی شهریار به کلیه تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین توصیه نمود در هنگام استفاده از بالابر و جک های سیار از استحکام زیر سطح و سلامت مکانیکی ابزارآلات اطمینان حاصل نمایند.

حادثه