

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:05 روز چهارشنبه بیست و نهم آذرماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حريق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار، فاز یک اندیشه بلوار مدرس خیابان شقایق هشتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله زنگ حريق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حريق شدند و در بد و ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 به علتی نامعلوم و به شرح تصویر طعمه حريق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و محل تحويل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حريق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

