

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:40 روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق در طبقه دوم یکباب منزل مسکونی خالی از سکنه واقع در شهریار، امیریه، انتهای خیابان 16 متری ولیعصر (عج) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 2 امیریه و 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید ملک فوق دچار انفجار، حریق، تخریب دیوار و خسارت به دو دستگاه خودرو پارک شده در خیابان (پژو 405 و پیکان وانت) گردیده بود که با تلاش آتش نشان ضمن اطفاء حریق اقدامات لازم صورت پذیرفت.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار به شهروندان توصیه نمود جهت جلوگیری از بروز اینگونه حوادث نسبت به انجام امورات ترمیمی توسط اشخاص خبره اقدام نمایند.



