

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:32 روز دوشنبه هفتم اسفند ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری حریق تایلر عقب یکدستگاه تریلر واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر، جنب تالار الماس غرب گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید محور عقب خودرو فوق به علتی نامعلوم و به شرح تصاویر طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

