

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سی و یکم اردیبهشت ماه نود و دو ساعت 20:26 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، چهار راه مخابرات، کوچه مرجان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکباب منزل مسکونی که به علت اتصال سیم برق هود طعمه حریق شده بود اطفاء نمودند و از افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

لازم بذکر است این حادثه آتش سوزی مصدومی نداشته و به مقداری از وسایل آشپزخانه و دود گرفتگی واحد خسارت وارد گردید.



