

در مرخه یکم آبان ماه یکدستگاه اتوبوس به علت قفل شدن لنت های چرخ عقب دچار حریق شده بود که توسط راننده با یکدستگاه خاموش کننده 12 کیلوئی اطفاء گردید.