

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیستم مهر ماه نود و سه ساعت 21:03 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پژو 206 با گاردریل کنار جاده واقع در جاده شهریار به تهران رسیده به وردی شهر قدس و بروی پلیس راه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده با گاردریل کنار جاده برخورد نموده که منجر به بروز خسارت مالی و حریق خودرو از قسمت موتور گردیده بود که ضمن اطفاء حریق و ایمن سازی کامل جاده اقدامات لازم صورت پذیرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.



