

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه نود و چهار ساعت 12:25 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان واقع در شهریار، میدان فجر به طرف سه راهی اندیشه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان به علت نشت بنزین از قسمت موتور طعمه حریق شده بود که توسط شهروندان با آب حریق کنترل و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.



