

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه نود و چهار ساعت 20:29 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار، میدان معلم به طرف بلوار رسول اکرم (ص) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

