

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه نود و چهار ساعت 11:24 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در شهریار، میدان حافظ به طرف بلوار تعاون گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نموده و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که بخشی از حریق توسط اهالی کنترل و با تلاش آتش نشان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



