

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز دوشنبه بیست و دوم تیر ماه نود و چهار ساعت 16:28 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کمپرسور کولر گازی واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، جنب برج سعدی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه کمپرسور کولر گازی در پشت بام یکباب مغازه تجاری به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



