

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

عصر روز سه شنبه سی ام تیر ماه نود و چهار ساعت 16:14 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو ایسوزو واقع در جاده شهریار به طرف رباط کریم، روبروی فرهنگسرای الغدير گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 201 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بار یکدستگاه خودرو خاور حامل روغن به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که باتلاش آتش نشانان ضمن جدا سازی بار خودرو حریق فوق اطفاء و از گسترش آتش به خودرو و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



