

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز پنج شنبه بیست و نهم مرداد ماه نود و چهار ساعت 20:14 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو آردی واقع در شهریار، میدان نماز به طرف عباس آباد، روبروی رستوران ارکیده گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو آردی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط اهالی اطفاء و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل توصیه های لازم را به راننده خودرو فوق ارائه نمودند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

