

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو نیسان حامل اسید که دچار نشت شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را راس ساعت 11:03 روز پنج شنبه چهاردهم آبانماه نودو چهار به محل حادثه واقع در شهریار، میدان نماز اعزام نمود. بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو نیسان حامل اسید به علت سوراخ شدن دچار نشتی شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور و خودرو های عبوری وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله ضمن ایمن سازی کامل محل از ادامه نشت اسید و بروز انفجار، آتش سوزی و خطرات زیست محیطی جلوگیری نمودند.



