

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 03:37 صبح روز دوشنبه نهم آذر ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در شهریار، محمدآباد، خیابان بهار، کوچه لاله گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت از قسمت صندلی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط اهالی اطفا و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل اقدامات لازم را ارائه نمودند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



