

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:11 روز دوشنبه شانزدهم آذر ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کانکس واقع در شهریار، کمربندی محمدآباد، نرسیده به تالار ایران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکسی به علت نقص فنی در بخاری نفتی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این آحریق مصدومی نداشته است.

