

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:27 روز جمعه بیستم آذر ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق در یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، رضی آباد بالا، کوچه شهید رهگذر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 801 رضی آباد و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل مسکونی به علت استفاده سه راهی گاز غیر استاندارد منجر به انفجار و آتش سوزی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل با قطع جریان گاز و برق حریق بطور کامل اطفاء گردید.

خوشبختانه این حادثه انفجار و حریق مصدومی نداشته است.



