

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:02 روز پنج شنبه دهم دیماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کانکس واقع در شهریار، شهرک وائینه خیابان بعثت دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکسی به علت استفاده از سیستم گرمایشی غیر مجاز و استفاده از کپسول گاز مایع طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



