

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:03 روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در شهریار، رضی آباد بالا، بلوار شهید بهشتی، بن بست سجاد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 801 رضی آباد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو پارس به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



