

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:30 روز جمعه بیست و پنجم دی ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، تقاطع خیابان معلم و نهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 از قسمت موتور به علت نشت گاز LPG طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل اطفاء و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل اقدامات لازم را ارائه نمودند.

