

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:43 عصر روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، امیریه، نبش میدان وحدت گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید از قسمت موتور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط مردم بوسیله خاموش کننده دستی و ماسه کنترل و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



