

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:58 بامداد روز پنج شنبه نوزدهم فروردین ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق واقع در جاده تهران به شهریار، روبروی تلیسه نمونه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گرید سیلندر گاز 11 کیلوئی (LPG) در داخل کانکس به علتی نامعلوم دچار انفجار، آتش سوزی و مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن اطفاء حریق فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



