

پورقال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:19 روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حريق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، میدان شهید صیاد شیرازی به طرف فاز سه اندیشه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافارسله آتش نشانان ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حريق نمود و در بد و ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم از قسمت سیم کشی پشت آمپر و داشبورد طعمه حريق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت این حريق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

