

در مورخه سی ام آذر ماه نود ساعت ۰۸:۲۶ یک دستگاه خودرو پیکان به علت اتصال در سیستم رادیو پخش خودرو طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهریار ضمن این سازی کامل حریق اطفاء گردید.