

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:47 روز یکشنبه شانزدهم آبانماه نودو پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، رزکانکوچه شقایق دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 501 رزکان و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آشپزخانه یکباب منزل مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به مقداری از وسایل موجود در آشپزخانه و دودگرفگی کلی ساختمان گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی می باشد.

