

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:00 روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو نیسان واقع در، شهریار، شهرک جعفریه، انتهای خیابان بیست و نهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 601 جعفریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو نیسان به علت نشت گاز LPG از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

