

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:01 روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق هواکش زیرزمین ملک تجاری واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی، نبش خیابان یازدهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید هواکش سرویس بهداشتی یکباب زیرزمین تجاری به علت اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



