

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:56 روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن در سرویس بهداشتی حیاط یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، کردزار، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه 22 بهمن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 201 امپریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن سرویس بهداشتی در داخل حیاط یکباب منزل مسکونی به علت نقص فنی آبگرمکن طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت مالی و دودگرفتگی محل مذکور گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



