

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 11:48 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه
کولر آبی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، نبش خیابان هشتم غربی گزارش گردید.
ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در
بدو ورود مامورین مشاهده گردید کولر آبی یکباب مغازه به علت اتصالی از قسمت موتور طعمه حریق شده که ضمن
بازدید اوله و قطع جریان برق به مالک مغازه توصیه گردید سریعاً نسبت به تعمیر و یا تعویض موتور فوق توسط نمایندگی
های مجاز اقدام نماید.

