

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:38 روز جمعه ششم مرداد ماه نودوشش با مراجعه حضوری شهروندان به ایستگاه 401 آتش نشانی شهریار مبنی بر حریق یکباب مغازه کبابی مقابل ایستگاه فوق بلافاصله آتش نشانان ضمن اطلاع به ستاد فرماندهی به محل فوق اعزام و مشاهده نمودند یکباب مغازه کبابی به علت مسدود شدن لوله تهویه و تجمع روغن حاصل از پخت کباب طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت به ملک مذکور جلوگیری بعمل آمد.

