



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه سی ام بهمن ماه نود ساعت 13:46 زیر زمین یک باب منزل مسکونی به علت روشن بودن اجاق گاز کوچک با نصب شیلنگ به طول زیاد طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته و به مقداری لباس‌لحاف و تشک و دو حلقه لاستیک خسارت وارد گردید.