



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هشتم اسفند ماه نود ساعت 23:50 یکدستگاه خودرو سواری هیوندا به علت خارج شدن شیلنگ بنزین از جای خود طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است در این حادثه به لوازم پلاستیکی داخل موتور خودرو خسارت وارد گردید.