

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:22 روز شنبه بیست و پنجم آذرماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در شهریار، میدان بسیج به طرف امیریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علت تجمع گاز LPG داخل کابین و روشن نمودن یک نخ سیگار توسط سرنشین خودرو مذکور منجر به انفجار، حریق و مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که قبل از اطلاع به آتش نشانی قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل و ایمن سازی محل فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

