

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:37 صبح روز پنجشنبه سی ام آذر ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق کارگاه LPG واقع در شهریار، میدان نماز به طرف محمدآباد، بعد از پمپ بنزین عماد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کارگاه نصب سیلندر LPG به علتی نامعلوم دچار انفجار، حریق و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن اطفاء کامل ایمن سازی محل مذکور صورت پذیرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته و علت بروز این انفجار و آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



