



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه سیزدهم اسفند ماه نود ساعت 13:00 یک باب مغازه مشاور املاک به علت خارج شدن شیلنگ گاز از پلوپز که فاقد بست بود طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است در این حادثه به یک عدد صندلی و دودگرفتنی مغازه خسارت وارد گردید.