

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:49 روزدوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه کولر آبی واقع در شهریار، امیریه، خیابان شهید رفیعی، نبش خیابان فلسطین گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 201 امیریه و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کولر آبی در بالکن یک واحد مسکونی به علت اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

