

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:12 روز پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن در زیر زمین یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، کوچه شهید صدوقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته و علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



