

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:06 صبح روز دوشنبه پانزدهم مرداد ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سفره خانه سنتی واقع در شهریار، شهرک صدفخیابان توحید جنوبی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سفره خانه سنتی به علت قرار گرفتن زغال در مجاورت بالش طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

