

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:32 روز جمعه بیست و سوم شهریور ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان معلم، نبش خیابان ششم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کولر آبی مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

