

پورقال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:08 روز دوشنبه سی ام مهر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهریار حريق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، خیابان ولیعصر(عج)، رو بروی بانک ملی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله زنگ حريق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حريق شدند و در بد و ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت متور طعمه حريق شده که بخشی از حريق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل کنترل و آتش نشانان ضمن اطفاء کامل وايمن سازی توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار