

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه چهاردهم اردیبهشت ماه نودویک ساعت 12:40 یکدستگاه خودرو پیکان به علت نشتی بنزین از قسمت موتور طعمه حریق شده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته و به مقداری از اتصالات پلاستیکی داخل موتور خسارت وارد گردید.

