

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:09 روز پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ماه نود و هشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار، بلوار امیر کبیر، روبروی پارکینگ راهنمایی و رانندگی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که بخشی از حریق قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط عوامل راهنمایی و رانندگی حاضر در محل کنترل و آتش نشانان ضمن اطفاء کامل و ایمن سازی توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.

