

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:43 روز چهارشنبه یازدهم تیر ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو گردید گزارش ملارد طرف به سپاه زیرگذر، شهریار واقع L90

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق دچار آتش سوزی شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان که در محل حادثه حضور داشت علت حریق را نقص فنی در سیستم سوخت رسانی(لوله های رابط پمپ بنزین از باک به سمت موتور)عنوان نمود و به کلیه شهروندان محترم توصیه نمود ضمن مجهز نمودن خودرو به خاموش کننده اطفاء حریق در صورت بروز هرگونه نقص فنی سریعاً نسبت رفع نقص زیر نظر متخصصان مربوطه اقدام نمایند.



