

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:50 صبح روز دوشنبه چهارم مرداد ماه هزار و چهارصد و بیست و پنج آتش نشانی شهریار حریق کولر یک واحد مسکونی واقع در شهریار، خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه کولر آبی در بالکن یک واحد مسکونی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان با قطع جریان برق حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار